

RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS

EMPRESA/INSTITUCIÓN	AÑO	CONTRATO/OC	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO
COMPAÑÍA MINERA CUZCATLÁN S.A. DE C.V.	2013	Nº 2018302106	MONITOREO DE FAUNA CUMPLIMIENTO MIA SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y/O ASESORÍA.	OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES
CONSTRUCTORA MT DE OAXACA S.A. DE C.V	2013	No. 2036-OT-51	ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL BANCO "LA CRUZ" UBICADO EN EL KM 75+500 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALBARRADAS, OAXACA/ MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL BANCO "LA CRUZ" UBICADO EN EL KM 75+500 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALBARRADAS, OAXACA.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O TÉCNICO JUSTIFICATIVO
EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V.	2013	ESSA-GA-108/13	"CARACTERIZACIÓN Y TOMA DE MUESTRAS EN SUELO ADYACENTE A CASA DE FUERZA, DE GUERRERO NEGRO, BAJA CALIFORNIA SUR".	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
PEMEX REFINACIÓN	2013	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	"REMEDIACIÓN DE SUELO DE LA ZONA NO SATURADA POR EXTRACCIÓN DE VAPORES Y BIOVENTEO E INYECCIÓN DE AIRE EN LA ZONA SATURADA EN LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO DE MAZATLÁN, SINALOA, INCLUYE: EL RETIRO DE SUELO IMPACTADO CON HIDROCARBURO FRACCIÓN PESADA PARA DISPOSICIÓN FINAL MEDIANTE CO-PROCESAMIENTO".	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS	2013	CONTRATO ESPECÍFICO	TRATAMIENTO ON SITE DEL SUELO CONTAMINADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE REMEDIACIÓN BIOLÓGICA EN EL CADI DE LA REFINERÍA DE MADERO, TAMPS.	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
COMPAÑÍA MINERA CUZCATLÁN S.A. DE C.V.	2014	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES/ O.S.Nº 2013305416	ACTUALIZACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR (MIA-P SEMARNAT-SGPA-DIRA-1731-2009) DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO SAN JOSE"	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O TÉCNICO JUSTIFICATIVO
COMPAÑÍA MINERA CUZCATLÁN S.A. DE C.V.	2014	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR (MIA-P) DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DEPOSITO DE JALES SECOS".	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O TÉCNICO JUSTIFICATIVO
COMPAÑÍA MINERA CUZCATLÁN S.A. DE C.V.	2014	Nº 2015306680	ESTUDIO MIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3ERA ETAPA	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O TÉCNICO JUSTIFICATIVO
COMPAÑÍA MINERA CUZCATLÁN S.A. DE C.V.	2014	COTIZACION	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR EN LA PARCELA 1579, EJIDO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OCOTLÁN OAXACA, POR LAS OBRAS: CAMINO TERRACERÍA, CRESTA Y UNA PARTE DE LA PRESA DE JALES, TINACO DE 5000 LITROS, CENTRO DE CONTROL DE BOMBAS, Y PATIO DE ALMACENAMIENTO, EN UNA SUPERFICIE DE 2.79 HA.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O TÉCNICO JUSTIFICATIVO
COMPAÑÍA MINERA CUZCATLÁN S.A. DE C.V.	2014	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	INFORME PREVENTIVO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLORACION, MEDIANTE BARRENACIONES DEL SUBSUELO EN EL PREDIO CONCESIONADO A LA MINA SAN JOSÉ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA	OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES
CONSTRUCTORA MT DE OAXACA S.A. DE C.V	2014	No. 2036-OT-61	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA 29 BANCOS DE TIRO EN MODALIDAD DE DAÑO CONFORME A LA GUÍA DEL INSTITUTO ESTAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O TÉCNICO JUSTIFICATIVO
CONSTRUCTORA MT DE OAXACA S.A. DE C.V	2014	1101MT-127819-081-MA	ESTUDIOS AMBIENTALES, HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE JURISDICCIÓN FEDERAL MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II.	GEOCIENCIAS
CONSTRUCTORA MT DE OAXACA S.A. DE C.V	2014	1101MT-127819-090-MA	ESTUDIOS AMBIENTALES DE 43 BANCOS DE TIRO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES ANTE LA SEMARNAT.	OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES
INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C	2014	IE-SP-39/2014	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "XIBE-BENITO JUÁREZ" Y ELABORACION DE TRES INFORMES PREVENTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS "LT BENITO JUÁREZ-LA CIENEGA; LT BENITO JUÁREZ-OAXACA POTENCIA Y SUBESTACIÓN BENITO JUÁREZ"	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O TÉCNICO JUSTIFICATIVO
PEMEX LOGÍSTICA	2014	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DEL SITIO IMPACTADO CON HIDROCARBUROS, DERIVADO DE LA PÉRDIDA DE CONTENCIÓN, QUE OCASIONÓ DERRAME DE PRODUCTO PEMEX-MAGNA EN KM 18+308 DEL POLIDUCTO 10"Ø ROSARITO-MEXICALI.	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
PEMEX LOGÍSTICA	2014	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	"ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DEL SITIO IMPACTADO CON HIDROCARBUROS, DERIVADO DE UNA TOMA CLANDESTINA DESCONTROLADA QUE OCASIONÓ DERRAME DE PRODUCTO EN EL KM 203+751 DEL POLIDUCTO 10"Ø TOPOLOBAMPO-CULIACÁN".	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
PEMEX LOGÍSTICA	2014	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DEL SITIO IMPACTADO POR DERRAME DE PEMEX MAGNA POR TOMA CLANDESTINA DESCONTROLADA EN EL KILÓMETRO 219+100 DEL POLIDUCTO 12"Ø MINATITLÁN-MÉXICO"	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
PEMEX LOGÍSTICA	2014	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	"ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN ENL SITIO IMPACTADO POR DERRAME DE PEMEX MAGNA EN EL KM 402+145 POLIDUCTO 20"Ø MINATITLÁN-MEXICO".	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
PEMEX LOGÍSTICA	2014	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	"ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN EN SITIO IMPACTADO POR DERRAME DE PEMEX DIÉSEL EN EL KM 128+000 DEL POLIDUCTO 12"Ø MINATITLÁN MEXICO".	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
PEMEX REFINACIÓN	2014	ITSLV/CN/001/2014	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LA ZONA NO SATURADA Y CONTINUACIÓN DE LA REMEDIACIÓN DE LAS ZONAS SANTURAS Y NO SATURADA ASOCIADA A LA TERMINAL DE OPERACIONES MARÍTIMAS Y PORTUARIAS DE TUXPAN, VERACRUZ".	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
CONSTRUCTORA MT DE OAXACA S.A. DE C.V	2015	No. 2036-OT-62	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA HIDRÁULICA DE 6 SITIOS. CONFORME A LOS CRITERIOS CNA-02-002 E INGRESO A TRÁMITE ANTE LA CONAGUA.	GEOCIENCIAS
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO	2015	S.R.O.P. No. CPPL-GPA/15-S-02	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL MANTO FREÁTICO DENTRO DEL PROYECTO "INFRAESTRUCTURA BÁSICA", ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES INICIALES DEL PROGRAMA DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO Y DE CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA.	OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES
PEMEX LOGÍSTICA	2015	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SITIO IMPACTADO POR DERRAME DE PETRÓLEO CRUDO EN EL KM 271+239.049 DEL OLEODUCTO DE 30" Ø NUEVO TEAPA VENTA DE CARPIO".	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)

RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS

EMPRESA/INSTITUCIÓN	AÑO	CONTRATO/OC	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO
COMPañÍA MINERA CUZCATLÁN S.A. DE C.V.	2016	Nº 2015305247	CUMPLIMIENTO A RESOLUTIVO SEMARNAT-SGPA-UGA-1074-2015	OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES
FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO EN LIQUIDACIÓN	2016	No. SAE/00393/2016	OBRA DE REMEDIACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA, EN VANEGAS, SAN LUIS POTOSÍ.	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2016	5800016746	ATENCIÓN DERRAME DIESE IS170416	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2016	5100024233	DETERMINACION DE CONTAMINACION	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2016	5100021913	RECOLECCIÓN, INCINERACIÓN Y DISPOSICIÓN	EMERGENCIA POR ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2016	5100023738	ATENCIÓN A DERRAME OGMS IS 145820	EMERGENCIA POR ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2016	5800016699	REMEDIACION DE CONTAMINACION DE SIPSA	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
INMOBILIARIA CINCO PINOS S.A. DE C.V.	2017	COTIZACIÓN DE SERVICIOS	INFORME DE RESULTADOS DEL MUESTREO DE SUELOS CON LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION(E.M.A) EN PREDIO URBANO CARRETERA PINOTEPA-ACAPULCO S/N, PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2017	5800019343	ATENCION DERRAMES HIDROCARBUROS	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2017	5800017111	REMEDIACION DE CONTAMINACION DE LA PILA	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2017	5800017111	REMEDIACION DE CONTAMINACION DE LA PILA	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	2018	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 014-018-DTCK03-15	"CARACTERIZACIÓN DE SUELO DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DEL AEROPUERTO DE MÉRIDA, (SEGUNDA PARTE)".	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	2018	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 001-018-DTCK02-10	"REMEDIACION DE SUELO Y SUBSUELO (PASIVO AMBIENTAL), DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA".	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
COMPañÍA MINERA CUZCATLÁN S.A. DE C.V.	2018	Nº 2017305582	5 ESTUDIOS AMPLIACION DRY STACK	OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5800021434	EMERGENCY CARE SERVICE AND CHARACTERIZAT	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5100043510	COST COMPLEMENT FOR EMERGENCY N357	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5800019695	EMERGENCY BY ACCIDENT KB-929	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5100038523	EMEGENCY SERVICE IN KM N-55	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5100038833	ESTUDIO ALCANTARILLA CONTAMINADA	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5100041570	SERVICE OF THE ENVIRONMENTAL CHARACTERIZ	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5800021261	SOIL REMEDIATION SERVICE IN SANCHEZ YARD	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5800021434	EMERGENCY CARE SERVICE AND CHARACTERIZAT	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5100043955	SERVICE FOR GENETICALLY MODIFIED ORGANIS	EMERGENCIA POR ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5100043509	GEOPHYSICAL STUDY EXECUTION IN LA PILA	GEOCIENCIAS

RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS

EMPRESA/INSTITUCIÓN	AÑO	CONTRATO/OC	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5100036744	EXECUTION OF STRUCTURES MANEUVERS -KF45	OTROS
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5800019373	REMEDIAION SERVICE KF-45 ACCIDENT	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5100041737	SOIL TREATMENT SERVICE IN L. CÁRDENAS	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5800021261	SOIL REMEDIATION SERVICE IN SANCHEZ YARD	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2018	5800021260	REMEDIAION SERVICE IN LA PILA	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
SINTENOVO S.A. DE C.V.	2018	CONTRATO PRIVADO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	"ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN EN SINTENOVO, JIUTEPEC ESTADO DE MORELOS"	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	2019	CONTRATO	ATENCIÓN A EMERGENCIA POR DERRAME DE TURBOSINA EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE FRESNILLO CON ESTUDIO PROSPECTIVO	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
COMPAÑÍA MINERA CUZCATLÁN S.A. DE C.V.	2019	2020301721	MONITOREO DE FAUNA -MONITOREO BIOLÓGICO DE FLORA Y FAUNA	OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2019	5800023385	MONTERREY FLOODING	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2019	5800022919	INTERRUPCIÓN KEY 272208	EMERGENCIA POR ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2019	5800023093	GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS KEY272655	EMERGENCIA POR ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2019	5800023757	SERVICE FOR CLEANING OF ROTTEN SOYBEAN	EMERGENCIA POR ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2019	5800023103	COMPLEMENT COST OF KEY 272208	OTROS
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2019	5800022178	SOIL REMEDIATION SERVICE IN SANCHEZ YARD	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2019	5800022704	SANITATION SERVICE IN ACCIDENT KF-5.	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2019	5800022913	REMEDIAION SERVICE IN ACCIDENT KB-1022	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2019	5800023431	REMEDIAION IN ACCIDENT KEY 284819	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2019	5800023675	SOIL REMEDIATION SERVICE IN LA GOLETA, M	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
COMPAÑÍA MINERA CUZCATLÁN S.A. DE C.V.	2020	No. 2019307099	MONITOREO DE FAUNA -MONITOREO BIOLÓGICO DE FLORA Y FAUNA	OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES
DS SERVICIOS PETROLEROS SA DE CV	2020	ORDEN DE COMPRA: 4100013451	ATENCIÓN A EMERGENCIA POR DERRAME DE PETROLEO CRUDO EN LA PLACA KILOMÉTRICA L624 + 890 EN CHIOL, PÁNUCO VERACRUZ	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
ENERGÉTICOS Y CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	2020	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CARACTERIZACIÓN DE SUELO CONTAMINADO POR DIÉSEL EN LIBRAMIENTO NORPONIENTE; MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO.	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
IDOM INGENIERÍA SA DE CV	2020	PEDIDO No. 1023223	TRABAJOS DE EXPLORACIÓN, LABORATORIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO "PLANTA DE BIODIGESTIÓN", EN XALAPA, VERACRUZ	GEOCIENCIAS
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2020	5800024149	REMEDIAION SERVICE IN SANCHEZ YARD	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2020	5800024918	REMEDIAION AT SÁNCHEZ, NUEVO LAREDO	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL

RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS

EMPRESA/INSTITUCIÓN	AÑO	CONTRATO/OC	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2020	5800024920	REMEDIATION AT LEAL, NUEVO LEÓN	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2020	5800025174	MONTERREY FLOODING	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2020	5100057301	SOIL SAMPLING IN LA PILA SLP	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2020	5800024917	REMEDIATION OF GMO IN AGUASCALIENTES	EMERGENCIA POR ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2020	5100056388	REMEDIATION OF TRANSGENIC CORN IN SJR	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2020	5100058395	LIMPIEZA DE FOSAS	REMEDIACIÓN (SUELO Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
IDOM INGENIERÍA SA DE CV	2020	No. PEDIDO:3101007049	"CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE CALIDAD DE AGUA Y ESTUDIO HÍDRICO EN REYNOSA Y SAN CARLOS, TAMAULIPAS"	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)
ALCOVAR S DE RL DE CV	2021	COTIZACIÓN DE SERVICIOS	ATENCIÓN A EMERGENCIA POR DERRAME DE DIÉSEL EN ZONA DE ABASTO DE ESTACIÓN SÁNCHEZ, NUEVO LAREDO.	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2021	5800026764	RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE COQUE MINERAL DERRAMADO EN EL PATIO DE VÍA DOÑA CECILIA, CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS	ATENCIÓN A EMERGENCIA AMBIENTAL
KCSM SERVICIOS, SA DE CV	2021	5800026764	ESTUDIO PROSPECTIVO POR DERRAME DE GASOLINA EN VIÑEDO LOS ÁLAMOS, SALTILLO, COAHUILA.	CARACTERIZACIÓN (SUELOS Y/O AGUA SUBTERRÁNEA)